



Étude de cas : Air Treatment

Élimination du givre dans la cellule de congélation de la boulangerie bio De Trog

Avantages

- Hausse de la productivité
- Sécurité et meilleure visibilité
- Disparition des nuisances dues aux sols verglacés
- Propreté et hygiène accrue

Je n'aurais jamais pensé que la collaboration avec Munters aurait un tel impact

De Trog est une boulangerie bio établie à Ypres, en Flandre occidentale. La petite boulangerie, qui a ouvert ses portes à la fin des années '70 dans le centre de Bruges, est devenue aujourd'hui une boulangerie moderne occupant quelque 120 collaborateurs. Elle produit chaque jour une large gamme de pains et compte de grandes chaînes de

distribution parmi sa clientèle. Ses produits arrivent ainsi chez le client final privé situé principalement en Belgique et en France. La qualité du pain et la sécurité alimentaire constituent deux des principaux piliers de l'entreprise.

Le concept IceDry de Munters lui a permis de contrôler parfaitement l'humidité et la

température dans son congélateur, et de garantir ainsi le processus de production et la qualité de ses pains.

Dans l'intervalle, la troisième génération de maîtres-boulangers se trouve aux commandes de la boulangerie. Elle reste, elle aussi, fidèle à la tradition.

Hendrik Durnez cuit toujours son pain comme son grand-père le faisait à l'époque : avec des matières premières pures, toutes d'origine biologique, sans améliorants ni préparations artificielles, dans le respect du métier de boulanger le plus pur associé à une bonne dose d'inspiration.

Le début de la collaboration

La collaboration avec Munters s'est concrétisée l'année dernière. « Dans le congélateur où sont stockés les produits semi-finis essentiellement destinés à l'exportation, nous avons soudain constaté la formation de givre au plafond. Des gouttes sont ensuite tombées sur le sol, ce qui a fini par générer d'énormes quantités de glace. Nous ne parvenions plus "à déplacer" les rayons mobiles sur lesquels tous les produits étaient entreposés », explique Kurt De Jonckheere, Responsable de la production. « Quatre personnes étaient nécessaires pour évacuer la glace avant de pouvoir déplacer les rayons. Nous étions confrontés à d'énormes pertes de temps, de sorte que nos collaborateurs ne pouvaient plus travailler efficacement. En outre, la sécurité nous inquiétait beaucoup. Le sol verglassé et accidenté générait une situation dangereuse à laquelle nous souhaitions remédier directement. »

Mise en place de contre-mesures

« Nous avons essayé différentes mesures, comme réduire le temps d'ouverture des portes et installer des rideaux en plastique: les résultats n'étaient pas suffisants. Nous avons alors pris contact avec Munters, que nous ne connaissions pas jusque là. Dans un premier temps, j'étais un peu sceptique sur la solution de déshumidification" mais force est de constater que les solutions implantées dans le congélateur nous ont donné totale satisfaction. Je n'aurais



Installation d'un déshumidificateur.

jamais pensé que notre fonctionnement quotidien en serait tellement affecté. »

Installation

Pour nous assurer que le givre ne puisse plus se former, nous avons veillé à installer le déshumidificateur à proximité de la sortie du local. Le déshumidificateur permet de maintenir l'air du local suffisamment sec. Il extrait et évacue l'humidité afin qu'elle n'ait plus la possibilité de former de la glace.


Une nouvelle méthode de travail

« Nos magasiniers peuvent à nouveau

travailler correctement », explique Kurt.

« Alors qu'auparavant deux personnes étaient nécessaires pour charger les camions, une seule suffit aujourd'hui. Le sol accidenté et verglassé a cédé la place à un sol sec et sûr, de sorte que tout se déroule à nouveau de manière plus productive. Le lieu de travail est plus propre et nulle part nous ne constatons encore du givre".

Curieux de découvrir les solutions que Munters propose pour votre entreprise ? Consultez notre site Web : www.munters.com ou contactez-nous via info@muntersbelgium.be



Avant l'installation d'un déshumidificateur.



Après l'installation d'un déshumidificateur.

Afrique du Sud Téléphone +27 11 971 9700, info@munters.co.za **Allemagne** Téléphone +49 4087 96900, mgd@munters.de **Australie** Téléphone +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au **Autriche** Téléphone +43 1 6164298-92-51, luftentfeuchtung@munters.at **Belgique** Téléphone +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be **Bésil** Téléphone +55 41 3317 5050, munters@com.br **Canada** Téléphone +1 905 564 6466, dhinfo@munters.com **Chine** Téléphone +86 10 8048 3493, info@munters.com.cn **Corée** +82 2761 8701, munters@munters.co.kr **Danemark** Téléphone +45 4495 3355, info@munters.dk **Espagne** Téléphone +34 91 640 09 02, marketing@munters.es **États-Unis** Téléphone +1 978 241 1100, dhinfo@munters.com **Finlande** Téléphone +358 20 776 8230, laitemyynti@munters.fi **France** Téléphone +33 1 3411 5757, dh@munters.fr **Inde** Téléphone +91 20 668 18 900, info@munters.in **Italy** Téléphone +39 0183 52 11, marketing@munters.it **Japon** Téléphone +81 3 5970 0021, mkk@munters.co.jp **Mexique** Téléphone +52 81 8262 5400, munters@munters.com.mx **Moyen-Orient** +971 4 8809295, middle.east@munters.com **Pays-Bas** Téléphone +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl **Pologne** Téléphone +48 58305 3517, dh@munters.pl **République Tchèque** Téléphone +420 775 569 657, info@munters-odvlhcovani.cz **Royaume-Uni** Téléphone +44 1480 432 243, dryair@munters.co.uk **Singapour** Téléphone +65 6744 6828, info@munters.com.sg **Suède** Téléphone +46 8 626 63 00, avfuktning@munters.se **Suisse** Téléphone +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch **Thaïlande** Téléphone +66 2642 2670, info@munters.co.th **Turquie** Téléphone +90 262 751 3750, info@muntersform.com **Vietnam** Téléphone +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com

